

fig. 1



fig. 2a



fig. 2b






fig. 3

Bild wählen

Bestehende Bilder vom Typ: 11XI

☒ Vorschau

Typ	Datum	Kurzbeschreibung
11XI	06.04.1999	Implantat
11XI	15.02.2001	14:05:41

Bilder auflisten vom Typ...

16

2

1

3

12

25

☐ Wechselgebiß

1

1

3

1

Letzte Ansicht öffnen

Ansicht auswählen...

Abbrechen

fig. 4a

Bild beschreiben

Bildtyp : 11XI
Anfertigungsdatum : 06.04.1999

Kurzbeschreibung : Implantat
Verantwortliche/r : Dr. Demo

Befund (Rechte Maustaste im Befundfeld / Alt+S für Standardbefunde):
☐ Nicht diagnostizierbar

Schraubenimplantat 11.
Kariöse Defekte am Kronenrand von 11 mit Wurzellfraktur und Parodontitis apicalis.

Bildtyp auswählen

XI

XP

XC

VI

XII

☐ Wechselgebiß

OK

Zusatzinfo...

Abbrechen

fig. 4b